


改善箇所説明図



不具合発生箇所

原動機及び後輪を車体に取り付けるブラケットにおいて、当該ブラケットの溶接が不適切なため、溶接部の強度が不足し、原動機の振動等により溶接部に亀裂を生じることがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットが破損し、最悪の場合、後輪が傾くことにより、操縦安定性を損なうおそれがある。

改善の内容：全車両、当該ブラケットを良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。