


改善箇所説明図



自動変速の車両において、変速用ソレノイドバルブ制御用コンピュータのプログラムが不適切なため、2速あるいは3速にて走行中、一瞬、1速または2速にシフトダウンするおそれがある。

改善の内容

全車両、自動変速用コンピュータを対策品と交換する。

☐ は交換部品を示す。

識別：自動変速用コンピュータの部品番号で識別する。