



改善箇所説明図



不具合発生箇所

後輪ショックアブソーバの上側の溶接が不適切なため、走行中の振動や衝撃により、当該溶接部が破損し、ショックアブソーバが外れて車体の下がり、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容：全車両、後輪緩衝装置を対策品と交換する。



識別：後輪ショックアブソーバの下側ブラケット裏部に白ペイントを塗布する。

注：□ は交換部品を示す。