


改善箇所説明図



電気式フォークリフトにおいて、バッテリーフードストッパー取付金具の溶接が不適切なため、ストッパー使用時に当該溶接部が剥がれる場合がある。そのため、点検・整備時にバッテリーフードが落下し、怪我をするおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、バッテリーフードストッパー取付金具を良品に交換する。

識別: バッテリーフードストッパー取付部品に白ペイントを塗布し識別する。

