


改善箇所説明図



サイドカーテンエアバッグ装着車において、エアバッグコントロールユニットのプログラムが不適切なため、三列席への側面からの衝撃を受けた際に、エアバッグの展開信号が遅れ、当該席カーテンエアバッグが正常に機能しない。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席下側ドアヒンジの下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。