


改善箇所説明図



不具合箇所

改善前



改善後



"F4"
">ABS<"



"642"

不具合内容

昇降グリップにおいて、取付部の強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用続けると取付部が破損するおそれがある。

改善内容

改善内容：全車両、昇降グリップを対策品に交換する。

識別

グリップ取付部に白色ペンキでマーキングする

