


改善箇所説明図



大型バスにおいて、液晶テレビモニターの取付け金具の強度が不足しているため、車両振動により当該金具に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂の進行によって当該金具が破断し、液晶テレビモニターが垂れ下がるおそれがある。

改善の内容

全車両、液晶テレビモニターの取付け金具一式を、対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB132」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。