


## 改善箇所説明図



不具合発生箇所



サイレンアンプ

注意:  は交換部品を示す。

〔 消防車のサイレン音量徐変機能付きサイレンアンプにおいて、制御プログラムが不適切なため、サイレン吹鳴と連動して警光灯が点灯しない場合がある。 〕

### 改善の内容

全車両、サイレンアンプを対策品と交換する。