


改善箇所説明図



大型バスの客席シート配列が3列席およびリフト装着の仕様車において、室内のカーテンレールに取り付けてあるカーテン用のストップ金具の形状が不適切なため、乗客が座席移動や立ち上がった際等に、頭部をぶつけ怪我をするおそれがある。

改善の内容

全車両、当該金具を対策品と交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、白色ペイントを塗布する。