


改善箇所説明図



車椅子乗降用スロープ装着車の後部座席において、格納用ストッパの設計が不適切なため、後部座席間を移動する際等に、当該格納用ストッパにふくらはぎが当たり皮膚裂傷を起こすおそれがある。

改善の内容

全車両、ストッパを対策品と交換するとともに、フロアパネルにゴム板を追加する。

識別

車室内車台番号打刻位置の車両右側に黄色ペイントを塗布する。