



改善箇所説明図



不具合発生箇所

ルーフサイドガーニッシュ

注: は修正部品を示す。

ルーフサイドガーニッシュにおいて、カーテンシールドエアバックラベル貼付位置の目印用突起の成形が不適切なため、突起の先端が鋭利なものがある。そのため、突起に触れると、かすり傷を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、ルーフサイドガーニッシュの目印用突起の形状を修正する。

識別

車室内車台番号打刻位置の車両右側に黄色ペイントを塗布する。