




改善箇所説明図




車両左側


正規品の場合(A部拡大)



不良品の場合(A部拡大)



市場対策内容



トリムゴムカバーを取付ける

 は追加部品

不具合内容

エンジンルーム内の隔壁プレートにおいて、製造工程が不適切なため、当該プレート端部の角部除去処理がされてい
そのため、整備作業(配索されているホースの交換など)に作業員が角部に接触し、負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、隔壁プレート端部にゴム製のカバーを取付ける。

改善後の識別

右側の原動機建屋カバーを開き、ゴム製カバーが取付いていることを目視にて確認する。