


改善箇所説明図



不具合発生箇所

車体サイドシルに装着しているガーニッシュにおいて、取付部の強度が不足している。そのため、ガーニッシュに足を乗せて乗降すると、強度不足により、ガーニッシュが外れてしまうおそれがある。

改善内容

全車両、ガーニッシュの支持部に補強ブラケットを取り付ける。さらにガーニッシュに注意ラベルがついていないものは、ラベルつきガーニッシュに交換する。

識別

打刻車台番号の先頭に黄色ペイントを塗布する。

注： は、交換、及び追加する部品を示す。