


改善箇所説明図



識別位置

尿素 SCR 制御用コントローラ

尿素 SCR 制御用コントローラの取付ブラケット

不具合発生箇所

注： は、修正部品を示す

グレーダの尿素 SCR 制御用コントローラにおいて、プログラムが不適切なため、尿素水の残量が規定値以下となった場合等に警告音が吹鳴しない。

改善の内容：

全車両、尿素 SCR 制御用コントローラのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：尿素 SCR 制御用コントローラの取付ブラケット右上隅に黒色ペイントを塗布する。