


改善箇所説明図



不具合の内容

高所作業車、穴掘建柱車のアウトリガ装置において、張り出しシリンダの製造工程が不適切なため、シリンダチューブのキャップ固定用ネジに加工不良のものがあある。そのため、作業装置使用中に、張り出しシリンダから作動油が漏れ出すおそれがある。

改善措置の内容

全車両、張り出しシリンダを正規品に交換する。

注: は交換する部品を示す。