


改善箇所説明図



前面ガラスの窓ふき器（ワイパー）において、生産指示が不適切なため、寒冷地仕様の車両に標準仕様のワイパーモータおよびワイパーリンクが組付けられたものがある。そのため、着雪状態によっては払拭不良となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ワイパーモータおよびワイパーリンクを寒冷地仕様に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右下部に黄色ペイントを塗布する。