


改善箇所説明図



大・中型トラックにおいて、キャブボトムブラケット※の取付ボルトの締付けが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが脱落するおそれがある。

※キャブブリッジ側の緩衝用ゴム（パッファーラバー）が着座する金具

改善措置の内容

全車両、キャブボトムブラケットの取付ボルトを規定トルクで締付ける。

注： は規定トルクで締付けるボルトを示す。

識別：作業完了車には、ステアリングコラム裏のブラケット側面に白色ペイントを塗布する。