


改善箇所説明図



不具合発生箇所

アルミホイールにおいて、製造管理が不適切なため、ホイールナットとの締結面が仕様通りでないものがある。

改善の内容

全車両、アルミホイールの締結面を点検し、仕様通りでないものはアルミホイールを良品に交換する。

注: は交換する部品を示す

識別: 打刻車台番号の6桁数字『2桁目下』に黄色ペイントを塗布する。