

改善箇所説明図



エアクリナーからのエアホース

インテークマニホールド



アイドル回転補正バルブ

不具合発生箇所

原動機のアイドル回転補正バルブ（アイドルスタビライゼーションバルブ）のリターンスプリングに材質不良のものがあため作動が悪くなるおそれがある。

対策内容

全車両、アイドル回転補正バルブの製造番号が26092～29592に該当する場合は当該バルブを対策品と交換する。

車両前側

対策前



部品番号

製造番号

インテークマニホールドへ

△エアクリナーから

不具合対象部品の製造番号の範囲

26092～29592

対策後



識別：白又は黄ペイント塗布

注：□は交換部品を示す。