




対策箇所説明図



スキーアタッチメント

オプションのルーフラック（平積みスキーアタッチメント）の上部アームのヒンジ部の強度が不足しているものがあるため、当該部分が折壊し、積み荷のスキー板とともに脱落するおそれがある。




不具合発生箇所

上部アーム ヒンジ部

改善前

米国 ROLA 社製


部品番号：F4XY-1255100-B



改善後

米国 YAKIMA 社製

部品番号：F67Z-7855100-AA



ヒンジ部へのアーム取付
方法と形状を変更した。

注： 内は交換部品を示す。