


改善箇所説明図




不具合発生箇所

ルーフラック取付ガイドのプラスチッククリップのうち、車両前側のものが不適切な位置に取付けられているものがあり、その位置に取付けた場合には、ルーフラックの取付部が緩み、外れるおそれがある。

注: □ は取り外し部品を示す。


改善前

プラスチッククリップ




プラスチッククリップがルーフラック取付位置に不適切に装着されている。

正規の取付位置



改善後



改善内容

全車両、当該クリップの位置を確認し、不適切な位置に取付けられているクリップは、必ず取り外す。