

改善箇所説明図

識別：黄ペイント塗布

ホイールパネル

ハンドル

不具合発生箇所

〔右ハンドル車において、エアバッグコントロール装置のコンピュータプログラムが不適切なため、ハンドルを強く叩くなど過大な衝撃を加えると、エアバッグが開くおそれがある。〕

エアバッグコントロール装置

改善の内容

全車両、当該コントロール装置を対策品と交換する。

注：□は交換部品を示す。

