




改善箇所説明図



ブレーキ液漏れ警告灯



改善内容 全車両、配線を追加する。



不具合発生箇所

ブレーキ液漏れ警告灯の球切れ確認用配線が誤って配線されており、イグニッションスイッチを入れた際に点灯しないものがある。