

改善箇所説明図



シートバックラッチ レバー




リクライニング レバー

不具合発生箇所

前席の座席と背もたれのヒンジ（蝶番）部に
手や指を入れて背もたれを倒すと、ヒンジ部
に手や指を挟まれて怪我をするおそれがある。

改善前



改善後

<改善内容>

全車両、レバー側のヒンジ部に樹脂製の
保護板を取付ける。

樹脂製保護板



注： 内は対策部品を示す。