


改善箇所説明図



右ドア上側ヒンジに識別の
白色ペイントを塗布する。



改善箇所


エアバッグ作動用センサーに車体
の下方からの衝撃に反応しやすい
ものがあるため、エアバッグコン
트롤装置を点検し、該当する
ものは対策品と交換する。

エアバッグコントロール装置

改善の内容

部品番号60625180が取り付けられている車両は
部品番号60631206のエアバッグコントロール装
置と交換する。

エアバッグコントロール装置



部品番号

注： は交換部品を示す。