


改善箇所説明図

改善の内容

エアバッグ・コントロール・ユニット

全車両、エアバッグのコントロール・ユニットを対策品と交換する。



ラベル上の部品番号

以下の部品番号のものに交換する

E-56F3R型、E-56Z7X型

左ハンドル：77 00 416 661

右ハンドル：77 00 416 662

E-54Z7X型


右ハンドル：77 00 415 816

注： 内は交換部品を示す。

不具合発生箇所

エアバッグのコントロール・ユニットが減速度に過敏に反応しやすいものがあるため、急制動時や軽度の衝突による衝撃により、エアバッグが作動するおそれがある。

エアバッグ・コントロール・ユニット



助手席下側フロアカーペット下