


改善箇所説明図



不具合発生箇所


エアバッグ・コントロールモジュールの内部回路に不適切なものがあるため、イグニッションスイッチを操作した際において、エアバッグが開くおそれがある。

《改善の内容》

全車両、当該コントロールモジュールを対策品と交換する。なお、対策品は本体に貼付されている部品番号で識別できる。

ジープ・ラングラー (E-TJ40H, E-TJ40S)

識別：対策品の部品番号
P56010105AB



ジープ・グランドチェロキー (E-ZG40)

識別：対策品の部品番号
P56007706AB

