


改善箇所説明図



改善内容

サイドエアバッグの制御ユニットを良品と交換する。

識別: 運転席側ドアストライカー下部取付けボルト頭に黒マジックを塗布する