


改善箇所説明図

 内は交換部品を示す




基準不適合発生箇所

助手席のエアバッグにおいて、制御装置の電気回路が不適切なものがあるため、衝突時等に正常な信号が発信されず、エアバッグが展開しないか、展開が不十分となるおそれがある。

改善内容

全車両、助手席エアバッグモジュールを良品と交換する。



識別表示

左側のストラット上部に青のペイントでマークを塗布する