


改善箇所説明図



二輪車のサイドスタンドにおいて、跳ね上げた際に当該スタンドのリターンスプリングを固定しているピンが指定された材質となっていないため、強度が不足しているものがある。そのため、サイドスタンド操作を繰り返すと、走行中にピンが破損してサイドスタンドが下り、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容： 全車両、当該サイドスタンドを良品と交換する。

識別： 対策品には白色の点のペイントがある。

注： は交換部品を示す。