


改善箇所説明図



不具合発生箇所

エアバッグコントロールユニット内部のセンサーの加工が不適切な
ものがあるため、電気回路が短絡することがある。そのため、イグニ
ッションスイッチを操作した際、突然エアバッグが展開するおそれ
がある。

＜改善内容＞

全車両、良品の当該センサーが組み込まれたエアバッグ コントロールユニットと交換する。

☐ 内は、交換部品を示す。

識別方法：左ストラットタワーに青色ペイントを塗布。