


改善箇所説明図



不具合発生箇所

燃料計の制御コンピュータのプログラムが不適切なため、燃料の残量が正しく表示されず、また、残量警告灯が作動しないことがある。そのため、そのまま走行を続けると、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、当該制御コンピュータを対策プログラムに更新する。

識別方法：エンジンカバー右側面に黄色ペイントを塗布。