


改善箇所説明図



不具合発生箇所

電動式パワーステアリングの制御ユニットのプログラムが不適切なため、ハンドル操作力補正が出来ないことがある。そのため、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、制御ユニットのプログラム番号を確認し、対象のものは対策されたプログラムに書き換える。

注: ☐ は改善部品を示す

識別

ルノー社指定ステッカーの L1 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法：縦 7cm、横 7cm 程度

色：青地に黒字で印刷

