



改善箇所説明図



ブラケット固定用ネジ

基準不適合発生箇所

不具合の内容

2 階席昇降階段付近に取り付けられているモニターのブラケットと上部荷棚との固定において、設計が不適切なため、走行中の振動等によりブラケットの固定が緩むことがある。最悪の場合、モニターが荷棚から脱落し乗客が怪我をするおそれがある。

改善の内容

全車両、アンカー付きのネジでブラケットを固定し補強する。

注 は、対策する部品を示す。

識別：モニターブラケット裏面に白色ペイントを塗布する。