

改 善 箇 所 説 明 図



トリム固定用ネジ

基準不適合発生箇所

不具合の内容

1階左右座席上部にあるトリムの固定において、設計が不適切なため、走行中の振動等によりトリムの固定が緩み、天井部と隙間ができることがある。最悪の場合トリムが脱落し乗客が怪我をするおそれがある。

改善の内容

全車両、トリムの固定用ネジを対策品に変更するとともに固定用ネジを追加し補強する。

注 は、交換する部品を示す。

識別：前部乗降扉上部にある型式プレートに白色ペイントを塗布する。