

改善箇所説明図



12V バッテリーにおいて、製造管理が不適切なため、プラス端子の保護カバーが装着されていない。このため、整備作業等において工具等がプラス端子と周辺の金属部に接触してショートするおそれがある。

改善の内容

全車両、12V バッテリーのプラス端子に保護カバーを取り付ける。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から一桁目の上部に白色ペイントを塗布する。