


改善箇所説明図



注: は交換またはプログラム書き換えを行う部品を示す

改善対策 690 の作業手順が一部欠如していたため、フロントカメラ交換後の制御プログラム更新作業が行われていない。そのため、誤検知による“パワーステアリング異常”警告メッセージが表示されるとともに、運転支援装置の一部機能を停止させるおそれがある。

改善措置の内容

全車両について、

- ① 改善対策 690 未実施車は、フロントカメラ交換の上、制御プログラムを適合仕様に書き換える。
- ② 改善対策 690 実施済車は、フロントカメラ制御プログラムの適合仕様書き換えのみ行う。

識別

助手席側ドアストッパー固定ボルト横面に黒ペイントを塗布する。

以上