# 対策箇所説明図


バキュームポンプ
原動機
車両前側
バキュームポンプ
欠陥発生箇所
バキュームポンプ内にある
鋳造製の羽根が材質不良の
ため，ボディ側とこすれる
音によって異音をおこす。


ノンリターンバルブ
負圧発生装置
インテークマニホールド
バキュームポンプ
負圧発生装置
ノンリターンバルブ
イジェクター
インテークマニホールド