改善箇所説明図



注）□は交換する部品を示す。

不具合の内容

スタータにおいて、防水性の検討が不十分なため、水溜まり等を勢いよく走行するとスタータのリレー内部に水が浸入することがある。
そのため、そのまま使用を続けると、接点部が短絡しエンジン始動不能や、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該スタータを対策品と交換する。

識別：作業完了車は、左フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。