改善箇所説明図







Y-AMT搭載車両の変速機において、シフトシャフトの強度検討が不十分なため、変速の繰り返しにより破損することがある。そのため、変速不良が発生してエンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、Y-AMTが停止して変速操作ができなくなり、走行不能となるおそれがある。
Y-AMT:YAMAHA AUTOMATED MANUAL TRANSMISSION（自動変速機構）

改善の内容：全車両、シフトシャフトを対策品と交換する。

識別：弊社のインターネットホームページの「バイク・スクーターリコール等情報検索」に“実施済”と表示する。

注：□ は交換する部品を示す。