

## 改善箇所説明図



注：  は、交換する部位を示す。

ホイールボルトにおいて、設計検討が不十分なため、高負荷での使用を続けると、当該ボルトが緩むおそれがある。そのため、当該ボルトが外れてホイールが脱落するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ホイールボルトを対策品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する