改善箇所説明図



基準不適合の状況

ロックオフデバイス等構成部品を複数変更したため、衝突時の幼児の頭部移動量が過大となり、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容
全品、代替品と交換する。

リコール対象装置の識別方法

型式指定番号	型　式
㊒ c－144	LYA－312
㊒ c－1012	

特定装置の種類	年少者用補助乗車装置
型式指定番号	㊒ C－144
製作者等の名称	リーマン株式会社

型式:LYA－312

2000／01
UNIVERSAL
9～18kg
㊒
C-1012

型式：LYA－312
リーマン株式会社

前面シート上部に「PiPiShellty」の文字と、車のイラストが付いている製品が対象製品となります.



正面から見て、左側のシールを確認してください.「㊒ C－144」、「㊒ C－1012」のものが対象製品です.