改　善　箇　所　説　明　図



注：▒▒ は基準不適合部品を示し、□ は交換部品を示す。

年少者補助乗車装置（チャイルドシート）において、クッション材の製造が不適切なため、規格外のクッション材が組付けられたものがある。
そのため、側面衝突時に乳児の頭部合成加速度が過大となり、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全製品の使用者に対し、良品クッション(インナークッション(カバー)、背もたれカバー)を配布する。
なお、良品クッションの装着は使用者にて行い、不良品は返送していただく。

識別

改善実施済装置の識別はクッションの色を「青」から「白」へ変更する。

【ｲﾝﾅｰｻｲﾄﾞｸｯｼｮﾝ】



【ｻｲﾄﾞｸｯｼｮﾝ】



【ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄｸｯｼｮﾝ(裏側)】



【ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄｸｯｼｮﾝ(上)】



【背もたれｸｯｼｮﾝ】

