改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

チャイルドシートのロッキングバー(ISO-FIX固定システム用)において、ロック部の加工が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、当該シートをISO-FIXシステムで固定した状態で衝突等の負荷を受けた際、当該ロックが車両側の固定フックから外れ、乗員を拘束出来ないおそれがある。

改善の内容

全品、車両から取り外して回収する。

リコール対象装置の識別方法

シート背面に縫い付けたEC承認ラベルに、「TOPSAFE」の文字と「Kiddy GmbH」の文字が印刷されている製品が対象製品となります。



チャイルドセーフティシート
「トップセーフ」背面図

