改 善 箇 所 説 明 図 ①



基準不適合発生箇所

年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）において、製造管理が不適切なため、腰及び股ベルトの取付け部が嵌合不良となっているものがある。そのため、衝突時にベルトが外れて、乗員を確実に拘束できないおそれがある。

改善の内容

全装置点検し、嵌合不良防止装置を取り付ける。



注 ： □ は修理作業を行う部品を示す

識別 ：改善実施済装置の識別方法は、製品本体へのステッカー貼付け。

改 善 箇 所 説 明 図 ②



回転操作レバーに取り付けられているロッドカラーと操作スイッチ（ストッパー）の寸法のバラツキを考慮していないため、双方が接触して、回転操作レバーが元の位置に戻らないことがある。
そのため、チャイルドシートの回転を固定させるためのロック機構が作動できず、チャイルドシートの回転が固定できないおそれがある。

改善の内容

操作ユニット一式を対策品に交換する。

注 ： [　　] は修理交換を行う部品を示す。

識別 ： 改善実施済装置の識別方法は、製品本体(本体背中のパネル)裏側にステッカー貼付けする。