改善箇所説明図



基準不適合発生箇所　（ハーネスベルトアジャスター）	
改善前	改善後
 ブラケットに変形があり、隙間が不均等	 ブラケットの変形は無く、隙間が均等

基準不適合発生箇所

年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）の製造工程において、肩ベルトの伸縮を制御するハーネスベルトアジャスターの修正が不適切なため、ストッパ機能が効かず、衝突時に肩ベルトが緩み、乗員を確実に拘束できないおそれがある。

改善の内容

良品のアジャスタを取り付けた製品と交換する。