

## 四半期毎の自動車不具合情報の集計結果について（平成27年度第2四半期）

国土交通省では、自動車等のリコールの迅速な実施及びリコールに係る不正防止のため、四半期毎に自動車製作者や自動車輸入者から自動車の構造・装置に起因する事故・火災情報等の報告を求めています。

また、毎日、自動車ユーザーの皆様から自動車不具合情報ホットラインを通じて自動車に係る不具合情報を収集し、同じくリコール業務に活用しております。

四半期毎の自動車不具合情報の集計結果（平成27年度第2四半期）について公表します。

集計結果は自動車製作者等や自動車ユーザーからの情報によるもので、国土交通省としてその内容のすべてを確認しているものではありません。

なお、自動車の構造・装置に起因する事故・火災情報は、自動車の不具合に対するユーザーの関心を高め、適切な使用保守管理及び不具合発生時の適切な対応が促進されることを目的として、国土交通省のホームページで個々の事故・火災情報を検索することができます。（重大な事故・火災情報は随時更新、その他の事故・火災情報は四半期毎の更新）

<http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rci/cgi-bin/search.cgi>

さらに、自動車不具合情報ホットラインにお寄せいただいた個々の不具合情報については、同種・類似の不具合情報を提供していただくこと等を目的として以下の国土交通省のホームページで検索することができます。（毎月更新）


<http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rci/index.html>

自動車の構造・装置に起因する事故・火災情報（自動車製作者等からの報告）

自動車製作者等から新たに報告のあった、事故・火災情報の総数は、419件でした。


[1]用途別件数

事故・火災




用途	乗用車	貨物車	軽乗用車	軽貨物車	特種車	乗合車	二輪車	原動機付自転車	特殊車	総数
件数	134	116	79	31	30	12	7	6	4	419

火災



用途	件数
乗用車	107
貨物車	105
軽乗用車	58
特種車	29
軽貨物車	24
乗合車	10
二輪車	6
特殊車	4
原動機付自転車	1
総数	344


事故



用途	件数
乗用車	27
軽乗用車	21
貨物車	11
軽貨物車	7
原動機付自転車	5
乗合車	2
特種車	1
二輪車	1
特殊車	0
総数	75


## [2] 装置別件数

### 事故・火災




装置名	原動機	制動装置	電気装置	保安・灯火装置	走行装置	動力伝達装置	燃料装置	操縦装置	緩衝装置	その他の装置	特定できず	総数
件数	66	54	40	22	13	12	5	3	1	56	147	419

### 火災




### 事故




### [3] 原因別件数

#### 事故・火災




原因名	点検・整備	社外品・後付装置	外部要因	設計・製造	リコール等未改修	リコール等改修作業ミス	改造	その他	調査中	原因特定できず	現車確認できず	特殊な使用等(ユーザー起因)					総数
												不適切な保守管理	不具合状態での使用	特殊な使用	不適切な使用方法	運転操作起因	
件数	73	37	26	6	5	2	1	7	98	115	10	12	10	5	4	3	419

#### 火災



原因名	点検・整備	社外品・後付装置	外部要因	リコール等未改修	設計・製造	リコール等改修作業ミス	改造	その他	調査中	原因特定できず	現車確認できず	特殊な使用等					総数	
												不適切な保守管理	不具合状態での使用	特殊な使用	使用者の不注意	運転操作起因		不適切な使用方法
件数	71	36	26	4	1	1	0	2	70	96	6	11	10	5	2	2	1	344

#### 事故




原因名	設計・製造	点検・整備	リコール等未改修	社外品・後付装置	改造	リコール等改修作業ミス	外部要因	その他	調査中	原因特定できず	現車確認できず	特殊な使用等					総数	
												不適切な使用方法	運転操作起因	不適切な保守管理	使用者の不注意	不具合状態での使用		特殊な使用
件数	5	2	1	1	1	1	0	5	28	19	4	4	2	1	1	0	0	75


自動車の不具合情報（自動車製作者等からの報告）

自動車製作者等から新たに報告のあった不具合情報（事故・火災情報として報告されたものを除く。）の総数は868件でした。


[1] 用途別件数



[2] 装置別件数



### [3] 原因別件数




原因名		件数
設計・製造		57
外部要因		46
点検・整備		35
リコール等改修作業ミス		22
社外品・後付装置		9
リコール等未改修		5
改造		0
その他		61
調査中		266
原因特定できず		101
現車確認できず		27
特殊な使用等	運転操作起因	203
	使用者の不注意	10
	不具合状態での使用	8
	特殊な使用	7
	不適切な保守管理	6
	不適切な使用方法	5
<b>総計</b>		<b>868</b>


## 自動車不具合情報ホットラインに寄せられた不具合情報

自動車不具合情報ホットラインへ寄せられた情報は 1, 523 件で、そのうち自動車製作者等の相談窓口との勘違いといった自動車の不具合以外の情報を除き、有効な自動車不具合情報の件数は 770 件でした。（各運輸局等への電話等による情報提供を含みません。）

### [1] 用途別件数



### [2] 装置別件数



### [3] 事実確認の概要

自動車ユーザーからホットラインに寄せられた不具合情報のうち、多発性や重大性等を勘案して自動車製作者等に事実確認している場合もあります。

事実確認の結果、適切な使用や保守管理により防ぐことが可能と思われる事案は以下の通りでした。

運転操作に起因するもの	6件
後付け部品の不良や不適切な取付けによるもの	4件
ユーザーの不適切な保守管理によるもの	3件
不具合状態での使用によるもの	1件