

タカタ製エアバッグリコール未改修車両の「車検を更新しない措置」
対象車両の車種名／認定型式 一覧

2020年1月末

149 パターン

メーカー	通称名	型式	リコール届出番号と車検停止特例措置の施行期日								備考		
			運転席側				助手席側						
			届出番号	施行期日				届出番号	施行期日				
平成30年 5月1日	令和2年 5月1日	令和4年 5月1日		令和6年 5月1日	平成30年 5月1日	令和2年 5月1日	令和4年 5月1日		令和6年 5月1日				
三菱	ランサー	CBA-CS2A						3576	○				
三菱	ランサー	CBA-CS2A						4224		○			
三菱	ランサー	CBA-CS5A						3935		○			
三菱	ランサー	CBA-CS5AZ						3576	○				
三菱	ランサー	CBA-CS5AZ						3588	○				
三菱	ランサー	CBA-CS5AZ						4224		○			
三菱	ランサー	CBA-CS6A						3576	○				
三菱	ランサー	CBA-CS6A						3588	○				
三菱	ランサー	CBA-CS6A						4224		○			
三菱	ランサー	CBE-CS2V						3576	○				
三菱	ランサー	CBE-CS2V						4224		○			
三菱	ランサー	DBA-CS2A						3576	○				
三菱	ランサー	DBA-CS2A						3588	○				
三菱	ランサー	DBA-CS2A						4224		○			
三菱	ランサー	DBA-CS2A						3935		○			
三菱	ランサー	DBA-CS2W						3576	○				
三菱	ランサー	DBA-CS2W						3588	○				
三菱	ランサー	DBA-CS2W						4224		○			
三菱	ランサー	DBE-CS2V						3576	○				
三菱	ランサー	DBE-CS2V						3588	○				
三菱	ランサー	DBE-CS2V						4224		○			
三菱	ランサー	GH-CT9A						3576	○				
三菱	ランサー	GH-CT9A						3588	○				
三菱	ランサー	GH-CT9A						4224		○			
三菱	ランサー	GH-CT9W						3576	○				
三菱	ランサー	GH-CT9W						4224		○			
三菱	ランサー	LA-CS5A						3576	○				
三菱	ランサー	LA-CS5A						3489	○				
三菱	ランサー	LA-CS5A						4224		○			
三菱	ランサー	LA-CS5W						3489	○				
三菱	ランサー	LA-CS5W						3576	○				
三菱	ランサー	LA-CS5W						3588	○				
三菱	ランサー	LA-CS5W						4224		○			
三菱	ランサー	TA-CS5A						3576	○				
三菱	ランサー	TA-CS5A						3588	○				
三菱	ランサー	TA-CS5A						4224		○			
三菱	ランサー	TA-CS5W						3576	○				
三菱	ランサー	TA-CS5W						3588	○				
三菱	ランサー	TA-CS5W						4224		○			
三菱	ランサー	UA-CS2A						3489	○				
三菱	ランサー	UA-CS2A						3576	○				
三菱	ランサー	UA-CS2A						4224		○			
三菱	ランサー	UA-CS5AR						3489	○				
三菱	ランサー	UA-CS5AR						3576	○				
三菱	ランサー	UA-CS5AR						4224		○			
三菱	ランサー	UB-CS2V						3489	○				
三菱	ランサー	UB-CS2V						3576	○				
三菱	ランサー	UB-CS2V						4224		○			
三菱	デリカD:5	DBA-CV2W	3776		○			4012		○			
三菱	デリカD:5	DBA-CV2W	3776		○	○		4144		○	○		製造年式により施行時期が異なります
三菱	デリカD:5	DBA-CV2W	3833			○	○	4144			○	○	製造年式により施行時期が異なります
三菱	デリカD:5	DBA-CV4W	3776		○			3935		○			

