

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付していましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するのは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、弊社HP^(*)での検索又は弊社お客様相談センターにて承っておりますことを申し添えいたします。

(*)ご購入先ブランドの車両のリコール改善実施状況等の確認については、当該ブランド各社にて対応

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. ●●●●*のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。


※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上
いすゞ自動車株式会社

リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

リコールを実施したお車に貼付しておりましたリコールステッカーについて、令和2年11月1日(2020年)以降に改善を実施するものは、令和2年10月31日までに届出をおこなったリコールを含め、一律に貼付を廃止します。

リコールステッカー貼付位置の事例:運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に貼付しています。



注)大型バス等の運転者席側にドアのない車両は、左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に貼付しています。

リコール改善の実施状況等は、以下の方法にてご確認いただけます。

【ご確認方法】

1. 当社HP(以下URL)で車台番号を入力して検索

<https://www.isuzu.co.jp/recall/index.html>

2. 日本自動車整備振興会連合会HP(以下URL)で車台番号を入力して検索

<https://www.jaspa.or.jp/portals/recallsearch/index.html>

3. お客様相談センターへのお問合せ


電話番号 : 0120-119-113 (全国共通フリーダイヤル)

受付時間 : 月曜日～金曜日(除く所定の休日) 9:00～12:00、13:00～17:00

4. リコール実施後に車両に施す識別を確認

識別位置につきましては、各リコールの改善箇所説明図※よりご確認いただけます。

識別の事例:助手席側ドア開口部のIDプレートに水色シールを貼付しています。



※改善箇所説明図は該当リコールのページの改善箇所説明図をクリックしてご確認いただけます。