

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールによる改善にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社HPで周知して参りますとともに、リコール改善の実施状況等のご確認につきましては、弊社HP^(*)での検索又は弊社お客様相談センター^(*)にて承っておりますことを申し添えいたします。

(*)ご購入先ブランドの車両のリコール改善実施状況等の確認については、当該ブランド各社にて対応

記

○ リコール届出書及びリコール届出一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No.●●●●*のステッカーを貼付する。」等の記述を削除する。

※弊社が令和2年10月31日までに届出をおこなったリコール届出番号が対象

以上

三菱ふそうトラック・バス株式会社

リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

別添

リコールを実施したお車に貼付しておりました、リコールステッカーを令和2年11月1日(2020年)より、令和2年10月31日までのリコール届出を含め、一律に貼付を廃止します。


リコールステッカー貼付位置の代表例：

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に貼付しています。

運転者席側ドアがない場合は運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近に貼付しています。

リコールステッカー貼付位置

運転者席側ドアがある場合



運転者席側ドアがない場合



リコールステッカー：廃止

リコール実施の有無をご確認される場合は、以下の方法にてご確認いただけます。

【ご確認方法】

1. 当社HP(以下 URL)で車台番号を入力して検索

<https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/search/index.html>

2. 日本自動車整備振興会連合会HP(以下URL)で車台番号を入力して検索

<https://www.jaspa.or.jp/portals/recallsearch/index.html>

3. 以下のフリーコールへのお問合せ

当社お客様相談センター (TEL 0120-930-397)

4. リコール実施後に車両に施す、識別を確認

識別位置につきましては、各リコールの改善箇所説明図※よりご確認頂けます。

※改善箇所説明図は該当リコールのページの改善箇所説明図をクリックし、ご確認頂けます。

例) 作業完了車には、所定の位置に「HD123」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラー・ストライカー付近

バス：車両左後方点検リッド裏

トラックの場合



識別シール(白黄色): MT**

バスの場合



識別シール(白黄色): HB**